

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
**«Детский сад № 37
компенсирующего вида»**
683049 г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Кроноцкая 16
т.461371, e-mail: mdou-37@pgko.ru

И.о. заместителя Главы
администрации
Петропавловска-Камчатского
городского округа – заместителю
начальника Управления
образования

исх. № 58 от 01.06.2018

Т.Л. Манойловой

Отчет по результатам проверки

По результатам проверки Управления Роспотребнадзора в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №37 компенсирующего вида» были выявлены следующие нарушения:

1. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви (абз. 2 п.4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13) – необходимо приобретение в количестве 5 штук, на данный момент изучается рынок цен и магазинов, которые занимаются продажей и поставкой данной категорией товара. Собирается пакет документов для подачи в отде контроля для выделения ассигнований;

2. Отремонтировать стены в спальне подготовительной группы; в туалете средней группы; во 2-ой младшей группе в зоне мытья посуды, в групповой у окна; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития в спальне; на пищеблоке (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13) – были устранены нарушения, что позволяет производить качественную влажную уборку и дезинфекцию. Произведена окраска стен. Помещение пищеблока требует капитального ремонта, подана заявка на имя заместителя Главы администрации Петропавловска-Камчатского городского округа – начальника Управления образования для получения субсидирования на изготовление проектно – сметной документации, также подана заявка на текущий ремонт младшей группы с задержкой психического развития (после протечки кровли);

3. Отремонтировать полы в спальне подготовительной группы; в спальнях средней и старшей группах; в раздевальной 2-ой младшей группы; в разновозрастной группе в буфетной, в групповой у буфетной, в спальне; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития в туалете, при выходе из туалета, в спальне; в коридоре на 1-ом этаже по дороге к

отсутствующие участки плитусов установлены; линолеум, который неплотно прилегал, приведен в соответствие, все поврежденные участки заделаны, трещины в кафеле заделаны, что позволяет производить качественную влажную уборку и дезинфекцию;

4. Оборудовать световые проемы в спальнях всех групп регулируемые солнцезащитными устройствами (абз. 1 п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13) – произведен заказ материала для массового пошива темных штор на все возрастные группы;

5. Разместить в старшей группе светильники вдоль светопесущей стены (п. 7.7 приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13) - светильники демонтированы и размещены, согласно требований санитарного законодательства;

6. Заменить во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития перегоревшую лампу (п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13) – нарушения устранены;

7. Обеспечить уровни искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых и учебных помещениях в соответствии нормируемыми показателями «не менее 600 - 800 лк», а именно: в кабинете дефектолога средней группы в точках 1, 2, 3; в игровой старшей группы в точках 1, 2, 3; в игровой старшей группы в точках 4, 5, 6; в игровой старшей группы в точках 7, 8, 9; в кабинете психолога старшей группы в точках 1, 2, 3; в игровой 2-ой младшей группы в точках 1, 2, 3; в игровой 2-ой младшей группы в точках 4, 5, 6; в игровой 2-ой младшей группы в точках 7, 8, 9 (п. 10.13 СанПиН 2.4.1.3049-13) - частично нарушения устранены, но в процессе устранения выяснилось, что необходимо полностью менять лампы, а это очень большой объем работы и финансовых затрат, в связи с этим принято решение о подачи заявки на выделение ассигнований (подрядная организация готовит смету);

8. Обеспечить уровень искусственной освещенности в раздевальной 2-ой младшей группы в точках 1, 2, 3 в соответствии с нормируемым показателем 200 Лк. (п. 3.3.1, п. 61 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) – нарушения устранены;

9. Промаркировать в средней и во 2-ой младшей группах разделочный инвентарь – ножи (абз. 4 п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13) – нарушения устранены в процессе проверки;

10. Осуществлять С - витаминизацию в из расчета для детей от 3-6 лет - 50 мг на порцию (абз. 4 п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13) - нарушения устранены и строго контролируются, согласно требований санитарного

законодательства;

11. Промаркировать постельное белье, кроме наволочек, у ножного края во 2-ой младшей группе; в разновозрастной группе; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития (абз. 2 п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13) — нарушения устранены в процессе проверки;

12. Работникам МБДОУ «Детский сад № 37» пройти вакцинацию в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (абз. 3 п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13) – нарушения устранены,

13. В складском помещении хранится открытая бутылка «Масло подсолнечное «Аннинское» рафинированное дезодорированное», объем: 0,9 л, изготовитель: ООО «МЭЗ Юг Руси», РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, на стеллаже, установленном возле окна обеспечивающим доступ прямых солнечных лучей при условии хранения установленного изготовителем - «после вскрытия упаковки хранить в прохладном темном месте» (ч. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880») - нарушения устранены в процессе проверки (человеческий фактор – кладовщик производил выдачу продуктов, перенервничал и не убрала в холодильник).

Исходя из всех нарушений, сотрудники, отвечающие за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности и в соответствующем периоде будут уменьшены стимулирующие доплаты и надбавки за нарушение санитарно – эпидемиологического режима.

Заведующая МБДОУ «Детский сад №37»



Селезень Е.С.